

### Verwendungszweck .

Mipa AY 550-30 ist ein thixotroper, dickschichtiger Eisenglimmer-Einschichtlack zum Streichen, Rollen und Spritzen. Für die Beschichtung von Konstruktionen (Hallen, Rohre, Tore, Wand- und Deckenverkleidungen, Dächer, Behälter, Container) aus Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium im Innen- und Außenbereich.

### Verarbeitungshinweise



# Mischungsverhältnis

Härter nach Gewicht Lack : Härter nach Volumen Lack : Härter

<u>--</u>



### Härter



## **Topfzeit**

\_\_



## Verdünnung

Mipa UN-Verdünnung Mipa Verdünnung UN 21



## Verarbeitungsviskosität

Fließbecher Airmix/Airless



#### Auftragsverfahren Auftragsverfahren Härter Druck Düse Spritzgänge Verdünnung (bar) (mm) Fließbecher / HVLP 2,0 - 2,5 1,8 - 2,0 2 - 3 30 - 40 % Airmix / Airless 1,0 - 2,0 0,33 - 0,66 0 - 10 % Materialdruck 120 - 150 0 - 10 % Streichen, Rollen



# Trocknungszeit

Härter	Objekttem	. Staubtrocken	Grifffest	Montagefest	Schleifbar	Überlackierbar
	20 °C	20 min	2 h	24 - 48 h		

Die Endhärte wird nach 8 - 10 Tagen (20 °C) erreicht.

## Hinweise

Charakteristik:Bindemittelbasis:AcrylharzFestkörper (Gew.%):~ 67Festkörper (Vol.%):~ 49Lieferviskosität DIN 53211 4 mm (in s):ThixotropDichte DIN EN ISO 2811 (kg/l):~ 1,4Glanzgrad DIN EN ISO 2813 W 60° (Glanzeinheiten):Matt\*

Version: d 1/1024



Eigenschaften: Gute Kantenabdeckung

Elektrostatisch verarbeitbar

**Blockfest** 

Temperaturkurzzeitbelastung 150 °C Temperaturdauerbelastung 120 °C

Haftung auf Stahl, verzinkten Untergründen

Haftung auf Aluminium Gt 0 - 1

Theoretische Ergiebigkeit: ~ 37,5 m²/kg bei 10 µm Trockenschichtdicke

~ 49,8 m²/l bei 10 µm Trockenschichtdicke

Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre. Optimale Lagerbedingungen

> bei + 5 °C bis + 25 °C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Abweichende Lagerbedingungen können zu unerwünschten Eigenschaften des Materials führen.

VOC: < 440 g/l.

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft

sorgen.

Untergrundvorbehandlung: Öl, Fett, Rost, Walzhaut, Zunder, sowie sonstige funktions- und lackbeeinflussende

Substanzen entfernen!

Achtung: Aufgrund unterschiedlichster Metallsorten, Legierungen, metallischen Überzügen und Konversionsschichten etc. kann eine direkte Haftung nicht automatisch vorausgesetzt werden. Daher muss eine Haftungsprüfung auf Original-

Metalluntergrund durchgeführt werden.

Stahl:

- Strahlen nach Reinheitsgrad Sa 2½ , Strahlrückstände entfernen und zeitnah überlackieren

- Handentrostung nach Reinheitsgrad St 3

- Entfetten mit Mipa WBS Reiniger oder Mipa Silikonentferner

Verzinkte Untergründe:

- Ammoniakalische Netzmittelwäsche mit Mipa Zinkreiniger

- Sweepen

Aluminium:

- Entfetten mit Mipa 2K-Verdünnung, gründlich mit Schleifpapier P 360 / 400

schleifen und anschließende Reinigung mit Mipa Silikonentferner

Aufbauvorschläge: 1-Schicht-Aufbau

> Stahl, verzinkte Untergründe, Aluminium: AY 550-30 mit 80 - 90 µm Trockenschichtdicke

2-Schicht-Aufbau

Stahl, verzinkte Untergründe:

Grundierung: \*\*VB 100-20 / EP 100-20 mit 50 - 60 µm Trockenschichtdicke

Decklackierung: AY 550-30 mit 80 - 90 µm Trockenschichtdicke

Aluminium:

Grundierung: \*\*VB 100-20 / EP 100-20 mit 25 - 30 µm Trockenschichtdicke

Decklackierung: AY 550-30 mit 80 - 90 µm Trockenschichtdicke

# AY 550-30

### **Produktinformation**

Seite 3 / 3



### **Besondere Hinweise:**

- \*Aufgrund der speziellen Oberfläche ist eine Messung nach DIN EN ISO 2813 nicht anwendbar!
- \*\*Weitere Mipa Grundierungen verfügbar, bitte kontaktieren Sie Ihren Fachberater oder unsere Anwendungstechnik.

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Die Angaben der Absätze - Aufbauvorschläge, Charakteristik, Theoretische Ergiebigkeit und VOC - beziehen sich auf den Farbton DB 701. Für andere Farbtöne können diese abweichen.

Farbton vor Verarbeitung prüfen.

Zur Erreichung optimaler Eisenglimmer-Optik und zur Vermeidung von Streifenbildung empfiehlt es sich, die letzte Deckbeschichtung zu spritzen bzw. in nur einer Richtung zu rollen oder zu streichen.

Reinigung der Werkzeuge: Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.

**Entsorgung:**Die Entsorgung erfolgt über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS).
Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert

Die verpackungen mussen sauber, trocken, frei von Fremastoffen und restenti

sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.