

Seite 1 von 2

# **HENEPUR Sun Blocker 370**

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Elastischer 2K-PUR Lack mit einwandfreiem Verlauf, sehr guter Schleifbarkeit, ausgezeichneter Füllkraft sowie gutem Standvermögen auf senkrechten Flächen.

Charakteristisch für dieses Lacksystem ist der optimale Schutz gegen Vergilbung des Untergrundes durch den Einsatz ausgewählter UV-Filter.

# LACKTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ATTESTE				
Bestimmung des Brandverhaltens				
ÖNORM A 3800 Teil 1	schwerbrennbar nichttropfend - Tr 1 schwachqualmend – Q 1			
Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen				
Entspricht ÖNORM A 1605-12	Anforderungsklasse 1B1			
INTERNE PRÜFUNGEN				
Verhalten bei Abrieb				
Entspricht ÖNORM A 1605-12-Prüfung 2	Anforderungsklasse 2D (>50 U)			
Verhalten bei Kratzbeanspruchung				
Entspricht ÖNORM A 1605-12-Prüfung 4	Anforderungsklasse 4D (≥1,0 N )			
Spielzeuglackierung				
Entspricht ÖNORM S 1555	Schweiß- und Speichelechtheit			

# **ANWENDUNG**

Für alle Lackierungen von stark beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau einschließlich Küchenund Sanitärbereich: Verwendungsbereiche II bis VIII gemäß ÖNORM A1610-12 Speziell entwickelt als Decklack für weiße und buntlackierte Untergründe sowie für Flächen, die mit Wasserstoffperoxid gebleicht wurden. Auch passend für die Lackierung von Kinderspielzeug sowie Holzgegenständen, die gelegentlich mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können.

**HENEPUR Sun Blocker 370** ist in Verbindung mit **HENECAT PUR Glashärter** auch für die direkte Lackierung auf Glas geeignet.

## **TECHNISCHE DATEN**

Bindemittelbasis:	Acrylat
Dichte:	0,90 – 0,95 g/cm³ bei 20°C
Farbton:	farblos
Glanzgrad:	glänzend, seidenglänzend, seidenmatt, stumpfmatt
Lieferviskosität:	ca. 37 sec. DIN Becher 4 mm bei 20°C



Seite 2 von 2

## **VERARBEITUNGSHINWEISE**

Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss fachgerecht vorbehandelt (staubfrei und trocken) und frei von trennenden Substanzen (Fett, Silikon, Wachs usw.) sein. Holzschliff:				
	Grobporige Hölzer: Korn 120 - 180; Feinporige Hölzer: Korn 150 - 220				
	Zwischenschliff: Kor	n 240 - 320			
Verarbeitungsbedingung:	Verarbeitung zwischen +15 und 25°C				
Auftragsart:	Gießen				
	Spritzen:	Airless	Airmix	Becherpistole	
	Düsengröße (mm):	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8 - 2,0	
	Spritzdruck (bar):	100 – 150	60 – 100		
	Luftdruck (bar):		1,0 – 1,5	2,5 - 3,5	
Auftragsmenge:	100 - 130 g/m² je Auftrag				
Mischungsverhältnis:	10 Gew oder VolTeile HENEPUR Sun Blocker 370				
	1 Gew oder VolTeil HENECAT PUR Härter 451 / Glashärter				
Topfzeit:	ca. 48 Stunden bei 2	20°C; wird abgemis	chtes Material am	nächsten Tag	
	verarbeitet, muss 1:	1 mit frisch gehärte	tem Material gemi	scht werden. Eine	
	weitere Verlängerun	g der Verarbeitung	szeit ist nicht mög	lich.	
Verdünnung:	HENEVISK Verdün	nung 413, HENEV	ISK Verdünnung	670	
Trocknung:	Schleif- und überlac	kierbar nach ca. 1 -	- 2 Stunden wobe	i der Zwischenschliff	
	immer unmittelbar vo	or dem nächsten La	ackauftrag erfolge	n muss. Trocknung	
	über Nacht erhöht d				
Reinigung der Arbeitsgeräte:	HENEVISK Verdün	nung 413, HENEV	ISK Verdünnung	670	

# **LAGERFÄHIGKEIT**

Lack:	3 Jahre im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen zwischen +15 und 25°C
Härter:	2 Jahre ( <b>HENECAT PUR Glashärter</b> 1 Jahr) im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen zwischen +15 und 25°C
	Achtung feuchtigkeitsempfindlich.
	Anbrüche gut verschließen und rasch verbrauchen.

## **WICHTIGE HINWEISE**

- Vor Verarbeitung gut aufrühren.
- Härter gut einrühren.
- Lack-Härter Mischung vor der Verarbeitung 10 15 min. reagieren lassen.
- Bei gebleichten Untergründen unbedingt Trocken-/Reaktionszeit des Bleichmittels einhalten.
- Bei der Glaslackierung dürfen konstruktive Verbindungen wie z.B. Verklebungen nur auf der nicht beschichteten Glasseite durchgeführt werden. Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen in diesem Bereich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es zu Haftungsproblemen, Rissen usw. kommen kann. Wir können daher keine Gewährleistung übernehmen.
- Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF). Starke Abweichungen von dieser verursachen geänderte Eigenschaften des Lackes und können zu Fehllackierungen führen.

11.19/DB